Информация о несчастных случаях с тяжелыми последствиями, происшедших с работниками организаций Минской области в сентябре 2019 года

07.09.2019 после тушения возгорания здания бригадно-ремонтного пункта ООО «Патриот-групп» (Солигорский район) в коридоре перед входной дверью обнаружен без признаков жизни гражданин, работавший в этой организации по договору подряда.

11.09.2019 в результате падения с тракторного прицепа тяжелую производственную травму получил дровокол Червенского филиала КУП «Миноблтопливо», который осуществлял разравнивание погруженных в прицеп опилок, находясь в состоянии алкогольного опьянения (содержание этилового спирта в крови – 0,37 промилле).

18.09.2019 электросварщик ручной сварки ОАО «Крановый завод» (Слуцкий район) осуществлял подачу балки к установке плазменной резки с помощью кран- балки. При нажатии кнопки движения и подъема на пульте управления клещевой захват, находившийся на крюке кран-балки, зацепился за верхнюю полку двутавровой балки, стоявшей на стапеле, и опрокинул ее. Электросварщик попытался удержать балку, но она упала на него, травмировав руки и ноги.

18.09.2019 при выполнении работ по перегону проходческого комбайна из подземных электромеханических мастерских на подземный горный участок был зажат между комбайном и штреком машинист горных выемочных машин ОАО «Беларуськалий», в результате чего получил тяжелую производственную травму.

19.09.2019 два электромонтажника по электрооборудованию, силовым и осветительным сетям ООО «Электромонтажная фирма «СПМК-104» (Молодечненский район) производился монтаж соединительной муфты на кабельной линии 10кВ. В процессе выполнения работ на данную кабельную линию было подано напряжение, в результате чего один из них скончался на месте происшествия от поражения электрическим током.

Информация о типичных нарушениях, повлекших гибель (травмирование) работающих в организациях Минской области, и мерах по их профилактике

18.01.2019 в 7 часов 00 минут оператор котельной ОАО «Воложинский льнокомбинат» приступил к работе. В 10 часов 15 мин вышел из помещения котельной и до конца смены не появился на рабочем месте. Был обнаружен другим оператором котельной 20.01.2019 в 7 часов 30 мин. в воронке бункера-накопителя, зажатым под шнеком транспортера подачи костры в котельную. Причины данного несчастного случая:

отсутствие эксплуатационной документации организации-изготовителя на бункер-накопитель, содержащей конкретные меры безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании (удалению зависшей костры со стен бункера-накопителя), действия персонала в случае инцидента, критического отказа или аварии;

отсутствие локального нормативного правового акта, определяющего конкретные способы управления оборудованием, применения технологической оснастки для удаления зависшей костры со стен бункера-накопителя;

допуск к работе потерпевшего, не прошедшего в установленном законодательном порядке проверку знаний по вопросам охраны труда (протокол проверки знаний по вопросам охраны труда подписан тремя членами комиссии, у двоих из которых, отсутствовали полномочия на участие в работе комиссии, так как на момент проведения проверки прошло более трех лет со дня предыдущей проверки знаний по вопросам охраны труда);

невыполнение руководителями и специалистами обязанностей по охране труда, выразившееся в не обеспечении контроля за соблюдением работником требований локальных нормативных актов;

нахождение потерпевшего на рабочем месте и в рабочее время в состоянии алкогольного опьянения.

В целях предупреждения подобных несчастных случаев необходимо:

укомплектовать все производственное оборудование эксплуатационными документами организаций-изготовителей;

перед вводом в эксплуатацию нового, модернизированного или установленного на другое место оборудования произвести проверку его соответствия требованиям по охране труда и составить акт ввода оборудования в эксплуатацию;

19.05.2019 после обращения одного из членов садоводческого товарищества «Вишневка-2005» (Минский район) по вопросу отсутствия на его участке электричества председатель товарищества решил самостоятельно устранить неисправность. Отключив только одну линию по стороне улицы, по которой расположен дом заявителя, поднялся по лестнице на столб линии электропередачи. При проверке наличия напряжения в идущих к дому проводах был поражен электрическим током. Причины данного несчастного случая:

нарушение требований безопасности при эксплуатации электроустановок, выразившееся в том, что работы в электроустановках выполнялись не электротехническим персоналом, без проверки отсутствия напряжения и использования средств защиты от поражения электрическим током.

В целях предупреждения подобных несчастных случаев в садоводческих товариществах необходимо назначить лицо, ответственного за электрохозяйство, обеспечить наличие в штате электротехнического персонала.